FLUGHAFEN-MÄNGELLISTE 2014

Die Ergebnisse sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Mängel werden aufgelistet, wenn sie an mindestens einer Bahn oder an einem Punkt festgestellt worden sind.

FLUGHAFEN	PUNKTE	MÄNGEL
Berlin/ Schönefeld	0	mängelfrei
Berlin/Tegel	7	- teilweise ohne Runway Guard Lights - Windsäcke nicht von allen Bahnköpfen aus einsehbar - kein redundantes Docking Guidance System
Bremen	0	2014 erstmalig mängelfrei!
Dortmund	9	- keine vollständige RESA - teilweise ohne Runway Guard Lights - kein redundantes Docking Guidance System
Dresden	6	- teilweise ohne Runway Guard Lights - teilweise ohne Touchdown Zone Lights
Düsseldorf	0	mängelfrei
Erfurt	3	teilweise ohne Runway Guard Lights
Frankfurt/ Hahn	3	teilweise ohne Touchdown Zone Lights
Frankfurt/ Main	2	kein redundantes Docking Guidance System
Friedrichs- hafen	13	- keine vollständige RESA - teilweise ohne Runway Guard Lights - verkürzte Anflugbefeuerug - teilweise ohne Touchdown Zone Lights/ Markings
Hamburg	9	- Einschränkung bei der Wahl der aus Pilotensicht günstigsten Bahn - teilweise ohne Touchdown Zone Lights - kein redundantes Docking Guidance System
Hannover	5	- ohne Runway Edge Markings - fehlender Windsack
Heringsdorf	11	- teilweise ohne Runway Guard Lights - verkürzte Anflugbefeuerung - ohne Runway Centerline Lights - fehlende ATIS
Karsruhe/ Baden-Baden	3	teilweise ohne Touchdown Zone Lights
Köln/Bonn	3	teilweise ohne Touchdown Zone Lights
Kassel-Calden	3	teilweise ohne Touchdown Zone Lights

FLUGHAFEN	PUNKTE	MÄNGEL
Leipzig/Halle	0	mängelfrei
Lübeck	15	- kein Rollweg zu jedem Bahnkopf - verkürzte Anflugbefeuerung
Magdeburg/ Cochstedt	11	teilweise ohne Runway Guard Lightsverkürzte Anflugbefeuerungteilweise ohne Touchdown Zone Lightsfehlende ATIS
Memmingen	19	kein Rollweg zu jedem Bahnkopfkeine vollständige RESAohne Runway Centerline Lights
München	0	mängelfrei
Münster/ Osnabrück	10	- keine vollständige RESA - verkürzte Anflugbefeuerung - teilweise ohne Touchdown Zone Lights
Nürnberg	3	- teilweise ohne Touchdown Zone Lights - teilweise ohne Runway Centerline Lights
Paderborn/ Lippstadt	10	- keine vollständige RESA - verkürzte Anflugbefeuerung - teilweise ohne Touchdown Zone Lights
Rostock/ Laage	5	- teilweise ohne Touchdown Zone Lights - ohne Runway Centerline Lights - fehlende ATIS
Saarbrücken	10	- keine vollständige RESA - verkürzte Anflugbefeuerung - teilweise ohne Touchdown Zone Lights
Stuttgart	0	mängelfrei
Sylt (Westerland)	3	- teilweise ohne Touchdown Zone Lights - ohne Runway Centerline Lights
Weeze (Niederrhein)	13	keine vollständige RESAteilweise ohne Runway Guard Lightsverkürzte Anflugbefeuerungteilweise ohne Touchdown Zone Lights
Zweibrücken	18	- kein Rollweg zu jedem Bahnkopf - verkürzte Anflugbefeuerung - teilweise ohne Touchdown Zone Lights